

Omvandlingstabell mellan tryckenheter (mmvp,.mvp, mbar, bar, Pa, KPa, MPa och psi) för instrumenttekniker.  
 Tabellen är sammanställd av:

## AB Instrumentation

Tel./fax +46 (0) 8 744 40 06

[www.instrumentation.se](http://www.instrumentation.se)

<i>mmvp</i>	<i>mvp</i>	<i>mbar</i>	<i>bar</i>	<i>Pa</i>	<i>kPa</i>	<i>MPa</i>
1		0,1		10		
2		0,2		20		
3		0,3		30		
4		0,4		40		
5		0,5		50		
6		0,6		60		
7		0,7		70		
8		0,8		80		
9		0,9		90		
10		1		100		
20		2		200		
30		3		300		
40		4		400		
50		5		500		
60		6		600		
70		7		700		
80		8		800		
90		9		900		
100		10			1	
200		20			2	
300		30			3	
400		40			4	
500		50			5	
600		60			6	
700		70			7	
800		80			8	
900		90			9	
	1	100	0,1		10	
	2	200	0,2		20	
	3	300	0,3		30	
	4	400	0,4		40	
	5	500	0,5		50	
	6	600	0,6		60	
	7	700	0,7		70	
	8	800	0,8		80	
	9	900	0,9		90	
	10		1		100	
	20		2		200	
	30		3		300	
	40		4		400	
	50		5		500	
	60		6		600	
	70		7		700	
	80		8		800	
	90		9		900	

<i>Psi</i>	<i>bar</i>	<i>kPa</i>
3	0,206	20,68
9	0,620	62,05
15	1,034	103,42
100	6,894	689,48

## AB Instrumentation

Tel./fax +46 (0) 8 744 40 06

[www.instrumentation.se](http://www.instrumentation.se)

<i>mmvp</i>	<i>mvp</i>	<i>mbar</i>	<i>bar</i>	<i>Pa</i>	<i>kPa</i>	<i>MPa</i>
			10			1
			20			2
			30			3
			40			4
			50			5
			60			6
			70			7
			80			8
			90			9
			100			10
			<b>Bar</b>			
			110			11
			120			12
			130			13
			140			14
			150			15
			160			16
			170			17
			180			18
			190			19
			200			20
			300			30
			400			40
			500			50
			600			60
			700			70
			800			80
			900			90
			1000			100